

UKSH, Institut für Krankenhaus- und Umwelthygiene
Arnold-Heller-Str. 3, Haus V41, Lieferadresse: Brunswiker Str. 4, 24105 Kiel

Amt Leezen
Gemeinde Bebensee
Hamburger Strasse 28
23816 Leezen

Campus Kiel**Institut für Krankenhaus- und Umwelthygiene**

Arnold-Heller-Str. 3, Haus V41
24105 Kiel, den 13.07.2023

Lieferadresse:

Brunswiker Str. 4, 24105 Kiel

Bereich Umwelthygiene/Kundenbetreuung

Telefon (0431) 500-16430
Telefax (0431) 500-16428
wasser-probenahme@uksh.de

**Prüfbericht zu Auftrag Nr. AU-324435
Bewertung**

Probenahmeadresse: Neversdorfer See, Bebensee, RefNr.: DESH_PR_0310
Probenart: Oberflächenwasser
Auftraggeber: Kreis Segeberg - Gesundheitsamt

Die Keimzahlen der untersuchten mikrobiologischen Parameter geben keinen Anlass zur Beanstandung. Die zugehörigen Grenzwerte der Badegewässerverordnung Schleswig-Holstein 2018 werden eingehalten.

Die Gesamtbeurteilung des Badegewässers erfolgt am Ende der Badesaison auf Grundlage der Daten aus den vergangenen vier Jahren.

gez. Dr. M. Hippelein
(Laborleitung)

Dieses Dokument wurde elektronisch erstellt und ist ohne Unterschrift gültig

Campus Kiel

Institut für Krankenhaus- und Umwelthygiene

Arnold-Heller-Str. 3, Haus V41
24105 Kiel, den 13.07.2023

Lieferadresse:

Brunswiker Str. 4, 24105 Kiel

Bereich Umwelthygiene/Kundenbetreuung

Telefon (0431) 500-16430
Telefax (0431) 500-16428



**Prüfbericht zu Auftrag Nr. AU-324435
Messergebnisse**

Probenahmeadresse: Neversdorfer See, Bebensee, RefNr. DESH_PR_0310
Probenart: Oberflächenwasser
Auftraggeber: Kreis Segeberg
Gesundheitsamt
Probenehmer: GA Segeberg - Thulke René
Entnahmedatum: 10.07.2023
Eingangsdatum: 11.07.2023
Bearbeitungsbeginn: 11.07.2023
Bearbeitung beendet: 13.07.2023

Labornummer	LU1402458		Messverfahren	Grenz-/ Richtwert
Probenbezeichnung	Nichtschwimmer			
TEIS-ZID	25...100...01156			
Probenahmezeit	12:30			
Probenahmeart	Schöpfprobe			
Mikrobiologische Parameter				
Escherichia coli (Badegew.)	MPN/100 ml	<10	#DIN EN ISO 9308-3:1999-07	1800
Intest. Enterokokken (Badegew.)	MPN/100 ml	<10	#DIN EN ISO 7899-1:1999-07	700

n.n.: nicht nachgewiesen; ---: nicht analysiert; extern: Analyse in einem externen akkreditierten Vertragslabor; # Verfahren akkreditiert